

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления  
образования и науки  
Тамбовской области  
Т.П.Котельникова  
"27 " апреля 2018г.

**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
N 10**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общественно-бытовой корпус**  
1.2. Адрес объекта **392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный 23**  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3708,4 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1900 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта 2007  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»  
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный, 23

1.8. Основание для пользования объектом: Оперативное управление

1.9. Форма собственности: Государственная

1.10. Территориальная принадлежность: Региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Управление образования и науки Тамбовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

г. Тамбов, ул. Советская 108

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности: **Образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**

2.3 Форма оказания услуг: **с длительным пребыванием**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная  
Способность **580 чел/день**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №143,151,23, остановка мкр. Центральный

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **1000 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДПВ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧИ (О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ (О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДПВ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ (О,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

\* Указывается: ДПВ - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Здание общественно-бытового корпуса доступно полностью для данных категорий инвалидов.

## 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ : до 2020 года.

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_ ДЧ-В \_\_\_\_\_  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: с Управлением образования и науки области, администрацией Тамбовского района.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: сайт «Учимся жить вместе»  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта \_ от "28" августа 2015 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Председатель комиссии:

С.И.Сусоров, заместитель начальника  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Члены комиссии:

О.Н.Сячина, начальник отдела государственной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В.Ледовская, ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.А.Павлова, главный специалист-эксперт отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Л.Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н.Бунина, председатель Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.П.Макарова, исполнительный директор Тамбовского  
Регионального отделения Общероссийской  
Общественной организации инвалидов  
«Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.С.Янина, ведущий специалист Тамбовской областной  
организации Общероссийской общественной организации  
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового  
Красного Знамени общества слепых»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

Анкета  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности оси  
N 10

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общественно-бытовой корпус**  
1.2. Адрес объекта **392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный 23**  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3708,4 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1900 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта 2007  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации  
**Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»**  
**ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
**392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный, 23**  
1.8. Основание для пользования объектом: **Оперативное управление**  
1.9. Форма собственности: **государственная**  
1.10. Территориальная принадлежность: **Региональная**  
1.11. Вышестоящая организация (наименование)  
**Управление образования и науки Тамбовской области**  
1.12. Адрес вышестоящей организации: **392000, г. Тамбов, улица Советская, дом 108**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование**  
2.2 Виды оказываемых услуг:  
-реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов среднего звена;  
-социальная поддержка, содержание и воспитание студентов;  
-физкультурно-оздоровительная деятельность;  
-культурно-досуговая;  
-психолого-педагогическое консультирование студентов, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.  
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, с длительным пребыванием**  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста.**  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.**  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **580 чел.**  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м, дорога асфальтированная, перекрестка, съездов нет.**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**  
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м  
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : **нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом **СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
согласовано **нет**

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности оси  
N 10

Тамбовский район  
Тамбовская область

" 28 " августа 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **общественно-бытовой**
- 1.2. Адрес объекта **392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный 23**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3708,4 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1900 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта 2007
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»**  
**ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный, 23**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности :**образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
- реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов среднего звена;
  - социальная поддержка, содержание и воспитание студентов;
  - физкультурно-оздоровительная деятельность;
  - культурно-досуговая;
  - психолого-педагогическое консультирование студентов, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, с длительным пребыванием**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста.**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **580 чел.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м, дорога асфальтированная, 2 перекрестка, съездов нет.**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м  
 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет  
 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДПВ	3	3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧИ (О,С)	5,6,7,8,9	7,8,9,10, 11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ (О,С)	10	12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДПВ	14,15,16	16.17.18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ (О,С)	-	13.14
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ	-	-

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** здание общественно-бытового корпуса колледжа доступно для данных категорий инвалидов.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Не нуждается



	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2020 года

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 **Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Сайт «Учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

**Результаты фотофиксации на объекте** \_\_\_\_\_ на \_\_\_ л.

**Поэтажные планы**, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

#### Председатель комиссии:

С.И.Сусоров, заместитель начальника  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

#### Члены комиссии:

О.Н.Сячина, начальник отдела государственной поддержки  
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В.Ледовская, ведущий специалист-эксперт отдела  
профессионального образования и науки управления  
образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.А.Павлова, главный специалист-эксперт отдела  
общего образования управления  
образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Л.Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии  
Тамбовского областного государственного  
образовательного автономного учреждения дополнительного  
профессионального образования  
«Институт повышения квалификации работников образования»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н.Бунина, председатель Тамбовского регионального  
отделения Общероссийской общественной  
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.П.Макарова, исполнительный директор Тамбовского  
Регионального отделения Общероссийской  
Общественной организации инвалидов  
«Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.С.Янина, ведущий специалист Тамбовской областной  
организации Общероссийской общественной организации  
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового  
Красного Знамени общества слепых»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название) \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 10  
от «28» августа 2015 г.

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию общественно-бытового корпуса

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»

392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный, 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	-	С,О	-	-
2.	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	-	С, О	-	-
3.	Лестница (наружная)	есть	3	3	-	С,О	-	-
4.	Пандус (наружный)	есть	3	4	Ширина пандуса 1,1 м	О	-	-
5.	Автостоянка и парковка	есть	4	5	Автостоянка и парковка не обозначены спец.знаками	С,О	-	Требуется обозначение спец.знаками
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	С,О	-	-

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДПВ	1,2,3,4,	1,2,3,4,5	Требуется обозначение спецзнаками

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа в здание общественно-бытового корпуса**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Лестница (наружная)	есть	3	3	-	С,О	-	-
2.	Пандус (наружный)	есть	3	4	Ширина пандуса 1,1м	О	-	-
3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	3	-	С,О	-	-
4.	Дверь (входная)	есть	3	3	-	С,О	-	-
5.	Тамбур	есть	4	6	-	С,О	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	С,О	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	ДПВ	3,4,	3,4,6,	Не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри общественно-бытового корпуса (в т.ч. путей эвакуации)**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	5	7	-	-	-	-
	Лестница (внутри здания)	Есть	6	8	-	-	-	-
	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
	Дверь	Есть	7	9	-	-	-	-
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8,9	10, 11	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>	ДЧИ (С,О)	5,6,7,8,9	7,8,9,10,11	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
	Зальная форма обслуживания (столовая)	есть	10	12	-	С.О.	-	-
	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) <b>Зона обслуживания инвалидов</b>	ДПВ	10	12,	-

\*  
указывается:  
**ДП-В** -  
доступно  
полностью  
всем; **ДП-И**  
(К, О, С, Г,  
У) –  
доступно  
полностью  
избирательно  
о (указать

категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда лаборатория парикмахеров, лаборатория поваров библиотека	Есть	11, 12, 13	13, 14, 15,	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) <b>Место приложения труда</b>	ДЧИ ( О,С)	11,12,13	15, 13, 14,	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант Ш – спортивные залы**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Спортивные залы	Есть	17	19 20 21 22 23		С		Тек. ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Спортивные залы	ДЧ-И (О,С)	17	19,20,21,22,23	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений общественно-бытового корпуса**

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледжим. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
	Туалетная комната	Есть	14	16	-	-	-	-
	Душевая/ ванная комната (комната гигиены, умывальная комната)	нет	15	17	-	-	-	Тек. ремонт
	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	16	18	-	-	-	Тек. ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	-	-	Тек. ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧИ (О, С)	14, 15,16	16,17,18	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте общественно-бытового корпуса**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»

392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Визуальные средства	Есть	-	13,14	-	С,О	-	-
2.	Акустические средства	Нет	нет	нет	-	-	-	-
3.	Тактильные средства	Нет	нет	нет	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	<b>ДЧИ (О, С)</b>	-	13,14	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления  
образования и науки  
Тамбовской области  
Т.П.Котельникова  
"27 " апреля 2018г.

**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
N 11**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Учебный корпус**  
1.2. Адрес объекта **392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный 23**  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2957 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9000 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта 2011  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. **Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»**  
**ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
**392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный, 23**

1.8. Основание для пользования объектом: **Оперативное управление**

1.9. Форма собственности: **Государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: **Региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

**Управление образования и науки Тамбовской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

**г. Тамбов, ул. Советская 108**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности: **Образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**

2.3 Форма оказания услуг: **с длительным пребыванием**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **580 чел/день**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Автобус №143,151,23, остановка мкр. Центральный**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

**нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **1000 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4 Перекрестки: 2 **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**  
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДПВ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧИ(О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ( О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДПВ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ (О, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Здание общественно-бытового корпуса доступно полностью для данных категорий инвалидов.

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2020 года.

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: с **Управлением образования и науки области, администрацией Тамбовского района.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

---

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: сайт «Учимся жить вместе»  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "28" августа 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_ от "28" августа 2015 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " \_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Председатель комиссии:

С.И.Сусоров, заместитель начальника  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Члены комиссии:

О.Н.Сячина, начальник отдела государственной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В.Ледовская, ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.А.Павлова, главный специалист-эксперт отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Л.Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н.Бунина, председатель Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.П.Макарова, исполнительный директор Тамбовского  
Регионального отделения Общероссийской  
Общественной организации инвалидов  
«Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.С.Янина, ведущий специалист Тамбовской областной  
организации Общероссийской общественной организации  
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового  
Красного Знамени общества слепых»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

Анкета  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности оси  
N 11

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **учебный корпус**  
1.2. Адрес объекта **392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный 23**  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2957 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9000 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта 2011  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации  
**Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»**  
**ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»**  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
**392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный, 23**  
1.8. Основание для пользования объектом : **оперативное управление**  
1.9. Форма собственности : **государственная**  
1.10. Территориальная принадлежность: **региональная**  
1.11. Вышестоящая организация (наименование)  
**Управление образования и науки Тамбовской области**  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **392000, г. Тамбов, улица Советская, дом 108**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности : **образование**  
2.2 Виды оказываемых услуг:  
-реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов среднего звена;  
-социальная поддержка, содержание и воспитание студентов;  
-физкультурно-оздоровительная деятельность;  
-культурно-досуговая;  
-психолого-педагогическое консультирование студентов, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.  
2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, с длительным пребыванием**  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста.**  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.**  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **580 чел.**  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м, дорога асфальтированная, 2 перекрестка, съездов нет.**  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**  
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м  
3.2.2 время движения (пешком) 10 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : **нет**

- 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом **СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано сайт «Учимся жить вместе»

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления  
образования и науки  
Тамбовской области  
Т.П.Котельникова  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности оси  
N 11

Тамбовский район  
Тамбовская область

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус  
1.2. Адрес объекта 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 23  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2957 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9000 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта 2011  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»  
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный, 23

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности :образование  
2.2 Виды оказываемых услуг:  
-реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ подготовки специалистов среднего звена;  
-социальная поддержка, содержание и воспитание студентов;  
-физкультурно-оздоровительная деятельность;  
-культурно-досуговая;  
-психолого-педагогическое консультирование студентов, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста.  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 580 чел.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м, дорога асфальтированная, 2 перекрестка, съездов нет.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет  
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ	1А,2А,3А, 4	1 А, 2А,3А,4
2	Вход (входы) в здание	ДПВ	3А,4	3А,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧИ(О,С)	5,5А,6,6А 7,7А	5,5А,6 ,6А, 7,7А
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ( О,С)	8,9,10,11, 12,13	8,9,10,11 12,13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДПВ	14,14А, 15	14,14А, 15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ (О, С)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** здание общественно-бытового корпуса колледжа доступно для данных категорий инвалидов.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объект

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	Индивидуальное решение с ТСР

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2020 года

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 **Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Сайт «Учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

**Результаты фотофиксации на объекте** \_\_\_\_\_ на \_- л.

**Поэтажные планы**, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

#### Председатель комиссии:

С.И.Сусоров, заместитель начальника  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

#### Члены комиссии:

О.Н.Сячина, начальник отдела государственной поддержки  
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В.Ледовская, ведущий специалист-эксперт отдела  
профессионального образования и науки управления  
образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.А.Павлова, главный специалист-эксперт отдела  
общего образования управления  
образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Л.Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии  
Тамбовского областного государственного  
образовательного автономного учреждения дополнительного  
профессионального образования  
«Институт повышения квалификации работников образования»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н.Бунина, председатель Тамбовского регионального  
отделения Общероссийской общественной  
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.П.Макарова, исполнительный директор Тамбовского  
Регионального отделения Общероссийской  
Общественной организации инвалидов  
«Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.С.Янина, ведущий специалист Тамбовской областной  
организации Общероссийской общественной организации  
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового  
Красного Знамени общества слепых»

\_\_\_\_\_

(по согласованию)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию учебного корпуса**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»

392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
	Вход (входы) на территорию	есть	1А	1А	-	-	-	-
	Путь (пути) движения на территории	есть	2А	2А	-	-	-	-
	Лестница (наружная)	есть	3А	3А	-	-	-	-
	Пандус (наружный)	есть	3А	3А	Ширина пандуса 1,1 м	-	-	-
	Автостоянка и парковка	есть	4	4	Автостоянка и парковка не обозначены спец.знаками	-	-	Требуется обозначение спец.знаками
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	Требуется обозначение спец.знаками

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию (участку)</b>	ДПВ	1А,2А,3А,4,	1А,2А,3А,4	Требуется обозначение спец.знаками

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа в здание учебного корпуса**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Лестница (наружная)	есть	3А	3А	-	-	-	-
	Пандус (наружный)	есть	3А	3А	Ширина пандуса 1,1 м	-	-	-
	Входная площадка (перед дверью)	есть	3А	3А	-	-	-	-
	Дверь (входная)	есть	3А	3А	-	-	-	-
	Тамбур	есть	4	4	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	ДПВ	3А,4	3А,4	Не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) учебного корпуса**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»

392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	5,5А	5,5А	-	-	-	-
	Лестница (внутри здания)	Есть	6,6А	6,6А	-	-	-	-
	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
	Дверь	Есть	6	6	-	-	-	-
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7,7А	7,7А	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>	ДЧИ (С,О)	5,5А,6,6А,7,7А	5,5А,6,6А,7,7А	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания учебного корпуса**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Кабинетная форма обслуживания	есть	8,9,10,11,12,13	8,9,10,11,12,13	-	-	-	Тек. ремонт
	Зальная форма обслуживания(столовая)	нет	-	-	-	-	-	-
	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	-	-	-	-
	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	Тек. ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) <b>Зона обслуживания инвалидов</b>	ДЧИ (С,О)	8,9,10,11,12,13	8,9,10,11,12,13	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) <b>Место приложения труда</b>	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания учебного корпуса  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений в учебном корпусе**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
	Туалетная комната	Есть	14	14	-	-	-	-
	Душевая/ ванная комната (комната гигиены, умывальная комната)	есть	14А	14А	-	-	-	-
	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	15	15	-	С,О	-	Текущий ремонт: Укладка половой плитки, оштукатуривание стен и потолков, замена дверного блока
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	С,О	-	Капитальный ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧИ (О, С)	14,14А, 15	14,14А,15	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте – учебный корпус**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Визуальные средства	Есть	-	-	-	-	-	-
2.	Акустические средства	Нет	-	-	-	-	-	-
3.	Тактильные средства	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть			-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	<b>ДП-И (О, С)</b>	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
N 12

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ученическое общежитие  
1.2. Адрес объекта: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, мкр.Центральный, дом 25  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание из 5 этажей, 2914,1 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка да; 1000 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 2010  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, мкр. Центральный, дом 25  
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
1.9. Форма собственности: государственная  
1.10. Территориальная принадлежность: региональная  
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования и науки Тамбовской области  
1.12. Адрес вышестоящей организации: 392000, г. Тамбов, улица Советская, дом 108

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: проживание  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 15 лет, взрослые трудоспособного возраста  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением зрения  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 156 чел.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус №143,151,23, остановка мкр. Центральный  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет  
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1100 м  
3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да  
3.2.4 Перекрестки: 2 нерегулируемые  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная  
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДПВ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧИ (С,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ (С,О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧИ (С,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ (С,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ 2200 \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_ ДЧ-В \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование: с **Управлением образования и науки области, администрацией Тамбовского района.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **сайт «Учимся жить вместе»**  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Председатель комиссии:

С.И.Сусоров, заместитель начальника  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Члены комиссии:

О.Н.Сячина, начальник отдела государственной поддержки  
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В.Ледовская, ведущий специалист-эксперт отдела  
профессионального образования и науки управления  
образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.А.Павлова, главный специалист-эксперт отдела  
общего образования управления  
образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Л.Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии  
Тамбовского областного государственного  
образовательного автономного учреждения дополнительного  
профессионального образования  
«Институт повышения квалификации работников образования»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н.Бунина, председатель Тамбовского регионального  
отделения Общероссийской общественной  
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



Л.П.Макарова, исполнительный директор Тамбовского  
Регионального отделения Общероссийской  
Общественной организации инвалидов  
«Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.С.Янина, ведущий специалист Тамбовской областной  
организации Общероссийской общественной организации  
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового  
Красного Знамени общества слепых»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

Анкета  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности оси  
N 12

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта ученическое общежитие  
1.2. Адрес объекта: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, мкр.Центральный, дом 25  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание из 5 этажей, 2914,1 кв. м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.  
1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 2010  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева» ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, мкр.Центральный, дом 25  
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
1.9. Форма собственности: государственная  
1.10. Территориальная принадлежность: региональная  
1.11. Вышестоящая организация: Управление образования и науки Тамбовской области  
1.12. Адрес вышестоящей организации: 392000, г. Тамбов, улица Советская, дом 108

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: проживание  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 15 лет, взрослые трудоспособного возраста  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 156  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус №143,151,23, остановка мкр. Центральный,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет  
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1100 м  
3.2.2 время движения (пешком) 12 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**  
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом **СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Требуется ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Требуется ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления  
образования и науки  
Тамбовской области  
Т.П.Котельникова  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности оси  
N 12

Тамбовский район  
Тамбовская область

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ученическое общежитие  
1.2. Адрес объекта: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, мкр.Центральный, дом 25  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание из 5 этажей, 2914,1 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1000 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 2010  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации: Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»  
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
1.7. Юридический адрес организации: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, мкр. Центральный, дом 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: проживание  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 15 лет, взрослые трудоспособного возраста  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 156  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобус №143,151,23, остановка мкр. Центральный  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет  
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1100 м  
3.2.2 время движения (пешком) 12 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная  
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	-

\* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ	1,2,3	1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДПВ	4,5	4,5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧИ (С,О)	6,7,8	6,7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ (С,О)	9,10	9,10
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧИ (С,О)	11	11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ (С,О)	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ	-	-

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **после проведения капитального ремонта общежитие будет доступно для проживания детей-инвалидов всех категорий и маломобильным группам населения.**

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ 2020г. \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_ Областная государственная программа \_\_\_\_\_ «Доступная среда» \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_ ДЧ-В \_\_\_\_\_  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации сайт «Учимся жить вместе»

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

**Результаты фотофиксации на объекте** \_\_\_\_\_ на \_ л.

**Поэтажные планы**, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): общая схема учреждения (с указанием пути передвижения от ворот до входов)

#### Председатель комиссии:

С.И.Сусоров, заместитель начальника  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

#### Члены комиссии:

О.Н.Сячина, начальник отдела государственной поддержки  
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  
управления образования и науки области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В.Ледовская, ведущий специалист-эксперт отдела  
профессионального образования и науки управления  
образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.А.Павлова, главный специалист-эксперт отдела  
общего образования управления  
образования и науки Тамбовской области

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Л.Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии  
Тамбовского областного государственного  
образовательного автономного учреждения дополнительного  
профессионального образования  
«Институт повышения квалификации работников образования»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н.Бунина, председатель Тамбовского регионального  
отделения Общероссийской общественной  
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.П.Макарова, исполнительный директор Тамбовского  
Регионального отделения Общероссийской  
Общественной организации инвалидов  
«Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.С.Янина, ведущий специалист Тамбовской областной  
организации Общероссийской общественной организации  
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового  
Красного Знамени общества слепых»  
(по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 12  
от «28» августа 2015 г.

### І Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию общежития

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 25

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	-	-	-	-
2.	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2	-	-	-	-
3.	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
4.	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
5.	Автостоянка и парковка	есть	3	3	Автостоянка и парковка не обозначены спец. знаками	-	-	Требуется обозначение спец. знаками
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	Требуется обозначение спец. знаками

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДПВ	1,2,3,	1,2,3.	Требуется обозначение спец. знаками

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
2. Входа в здание общежития**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 25

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	4	-	-	-	-
4.	Дверь (входная)	есть	4	4	-	-	-	-
5.	Тамбур	есть	5	5	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	ДПВ	4,5	4,5	Не нуждается

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) общежития**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»

392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Центральный 25

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	6	6	-	-	-	-
	Лестница (внутри здания)	Есть	7	7	-	-	-	-
	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8	8	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</b>	ДЧИ (С,О)	6,7,8	6,7,8	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания общежития**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный 25

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Зальная форма обслуживания(столовая)	нет	-	-	-	-	-	-
	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) <b>Зона обслуживания инвалидов</b>	-	-	-	-

\*  
указывается:  
**ДП-В** -  
доступно  
полностью  
всем; **ДП-И**  
(К, О, С, Г,  
У) –  
доступно  
полностью  
избирательно  
о (указать

категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Есть	9	9	-	-	-	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) <b>Место приложения труда</b>	ДЧ-И( О,С)	9	9	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Есть	10	10	-	-	-	Текущий ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	<b>ДЧ-И</b> ( О, С, )	10	10	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений ученического общежития**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный 25

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
	Туалетная комната	Есть	11	11	-	-	-	Текущий ремонт
	Душевая/ ванная комната (комната гигиены, умывальная комната)	есть	11	11	-	-	-	Текущий ремонт
	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	-	-	-	-	-	Тек. ремонт

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧИ (О, С)	11	11	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева»  
392525, Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Центральный 23

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Визуальные средства	Есть	-	-	-	-	-	-
2.	Акустические средства	-	-	-	-	-	-	-
3.	Тактильные средства	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДПИ (О, С)	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_